



Opis przedmiotu sprzedaży

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: MITSUBISHI

Model: Canter 75

Wersja: FE659H

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy

Rok produkcji: 2002

Nr rejestracyjny: SY 22279

Nr identyfikacyjny VIN: TYBFE6959H6DS1206

Data pierwszej rejestracji: 29.11.2003 r.

Data ważności badania technicznego: 28.10.2023 r.

Wskazania drogomierza: 105.618 km

Okres eksploatacji pojazdu (29.11.2003-25.10.2022): 227 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny: biały 2 - warstwowy typu uni

Dop. masa całkowita: 7.500 kg

Rodzaj zabudowy: skrzyniowa

Rodzaj kabiny: krótka (odchylana)

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów: 2/ 4x2 / manualna

Rozstaw osi: 4.200 mm

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika: 3.907 ccm / 105kW (143KM)

Doładowanie: Turbosprężarka

Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy

Wyposażenie standardowe:

1. ABS – system zapobiegający blokowaniu kół,
2. Obrotomierz,
3. Szyby regulowane elektrycznie ,
4. Wspomaganie układu kierowniczego.



Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia:

Przednie lewe: SAVA 205/75 R17.5 124/122M AVANT A3 TL, zużycie 50%,
Przednie prawe: SAVA 205/75 R17.5 124/122M AVANT A3 TL, zużycie 50%,
Tylne LZ: GOODYEAR 205/75 R17.5 124/122M RHS 2+TL M+S, zużycie 80%,
Tylne LW: GOODYEAR 205/75 R17.5 124/122M RHS 2+TL M+S, zużycie 50%,
Tylne PZ: GOODYEAR 205/75 R17.5 124/122M RHS 2+TL M+S, zużycie 80%,
Tylne PW: GOODYEAR 205/75 R17.5 124/122M RHS 2+TL M+S, zużycie 50%,

Stan techniczny pojazdu:

SILNIK: kompletny; rozruch bez zakłóceń; głośność pracy normalna; osprzęt utrzymany starannie; stan techniczny silnika odpowiedni do wykazanego przebiegu; nie stwierdzono wycieków cieczy eksploatacyjnych;

PODWOZIE: kompletne; skrzynia biegów mechaniczna; układ przeniesienia napędu, zawieszenia, układ kierowniczy – sprawne, poddawane systematycznej obsłudze serwisowej; rama w stanie dobrym, delikatny nalot korozyjny, brak perforacji; nie stwierdzono wycieków cieczy eksploatacyjnych;

NADWOZIE: kompletne; pomiar grubości powłoki lakierniczej wskazuje na fabryczny stan powłoki lakierniczej; siedzenia pasażera dwumiejscowe; tachograf; zabudowa skrzyniowa pokryta plandeką, w dobrym stanie, długość skrzyni ładunkowej 5.000 mm.

Ogólny stan pojazdu: bardzo dobry.

Wnętrze pojazdu: czyste, zadbane.